


BTPL_05/2007

ALTERAÇÃO NOS MOTORES BPS2S PARA OS ASPIRADORES LINHA PROFISSIONAL

AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS ELECTROLUX

Informamos que os Aspiradores de Pó Profissionais T5002, T3002 e Ultralux 50 sofreram alterações a partir do número de série 71000001 nos Motores BPS2S conforme é mostrado na tabela abaixo:

Motor Antigo	Montagem Nova
	
DE	PARA
64376880 – Motor BPS2S 127V	64300652 – Motor BPS2S Novo 127V
64376881 – Motor BPS2S 220V	64300653 – Motor BPS2S Novo 220V
64506072 – Cabo Ligação do Mt 1,00mm ²	64506084 – Fio Ligação 1,00mm ² MT Turbo
64516047 – Cabo Ligação do Mt 1,00mm ² Luva	64506085 – Fio de Ligação 1,00mm ² c/Luva
65400748 – Anel Vedação Superior	41014421 – Kit Vedação Motor BPS2S
65400752 – Vedação Inferior	65400752 – Vedação Inferior

Para a colocação do novo modelo de Motor no lugar do Antigo, devem-se solicitar as seguintes peças:

41014421	Kit Vedação Motor BPS2S – 2 Vedações
64506084	Fio de Ligação 1,00mm ² MT Turbo
64506085	Fio de Ligação 1,00mm ² C/LUVA MT Turbo

A vedação inferior (turbina do motor) cód. 65400752 é o mesmo para os dois modelos de motores.

Os motores antigos serão fornecidos apenas até o término do estoque. As Vedações e Cabos de Ligação do motor antigo continuarão sendo fornecidos.

Elaboração:

Rodolpho Castilho – Engenharia de Serviços.

Verificação:

Noeli Ceve - Supervisora Engenharia de Serviços.

Aprovação:

Silvio R. Pessoa - Gerente de Pós-Vendas.

Curitiba, 08 de Março de 2007.

Auto - Treinamento		
Nome do Técnico / Atendente	Data da Leitura	Anotações e Observações